

PRODOTTI INTERESSATI:

Famiglie Caldaie Meteo e Mynute Rain

MATRICOLA:**COMPONENTI:**

Rec 05

DIFETTO LAMENTATO/SEGNALATO:**MODIFICA DA APPORTARE:****NOTE:**

In riferimento alle caldaie sopra menzionate e a quelle dove è possibile abbinare il Rec 05, Vi informiamo che ci sono pervenute segnalazioni di anomalie imputabili al Rec 05 tipo, caldaie che si accendono e spengono in continuazione; caldaie che restano in modulazione anche con richiesta di potenza massima.

Qualora vi troviate di fronte ad una caldaia con abbinato il Rec 05 e vi si presentino anomalie strane come quelle sopra citate, Vi consigliamo di verificare la versione del Rec 05.


Del Rec 05 abbiamo due fornitori Eutron ed Intea. Il primo non da problemi, invece il secondo in alcuni casi ha causato anomalie sopra menzionate.

Vi alleghiamo le foto di come identificare se il Rec 05 è del fornitore Eutron o se è del fornitore Intea.



EUTRON

0698/64 EU 44/08
SN 083275



Nel caso Vi trovate di fronte il Rec 05 del fornitore Intea, che causa le anomalie sopra riportate, sarebbe opportuno sostituirlo con quello del fornitore Eutron.

Se invece non avete questa possibilità, Vi consigliamo di provare a sostituire il Rec 05 con uno sempre del fornitore Intea.

Se anche dopo la sostituzione il problema persiste, Vi chiediamo di contattare il Post vendita tramite il numero **199.10.19.19** facendo **L'OPZIONE 1** e di fornirci i seguenti dati:

MODELLO CALDAIA

MATRICOLA

PROBLEMA RISCONTRATO

Cordiali Saluti

Piermario Bolis

Responsabile Tecnico Service Italia